Вибрационный сигнализатор уровня РИЗУР-500

Пример записи при заказе:

РИЗУР-500	-	0	-	Ж	-	0	-	Р/ G1/2"	-	40	-	0	-	ХХ	-	0	-	0	-	М	-	ТЧ
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

1. Модель	
РИЗУР-500	Вибрационный сигнализатор уровня
2. Материал корпуса	
0	Алюминий (стандартное исполнение)
1	Нерж. сталь 12Х18Н10Т
3. Тип среды	
Ж	Жидкая среда
С	Сыпучая среда
4. Материал ЧЭ	
0	Нерж. сталь 12Х18Н10Т (стандартное исполнение)
2	Нерж. сталь 03Х17Н13М2
Х	Спец. материал по заказу
5. Тип присоединения	
Р/ G1/2"	Резьбовое (штуцер): G 1/2"
Р/ G ¾	Резьбовое (штуцер): G 3/4"
Р/ G1	Резьбовое (штуцер): G 1"
Р/ G1 ¼	Резьбовое (штуцер): G 1 1/4"
Р/ G1 ½	Резьбовое (штуцер): G 1 1/2"
Р/ G2	Резьбовое (штуцер): G 2"
Р/ M20x1,5	Резьбовое (штуцер): M20×1,5
Р/ M27x1,5	Резьбовое (штуцер): M27×1,5
Р/ M30x2	Резьбовое (штуцер): M30×2
Р/ M33x1,5	Резьбовое (штуцер): M33×1,5
Р/ M48x2	Резьбовое (штуцер): M48×2
Р/ K ¾ (NPT ¾)	Резьбовое (штуцер): K 3/4" (NPT 3/4")
Р/ K1 (NPT1)	Резьбовое (штуцер): K 1" (NPT 1")
Р/ K1 ½ (NPT1 ½)	Резьбовое (штуцер): K 1 1/2" (NPT 1 1/2")
Р/ K2 (NPT2)	Резьбовое (штуцер): K 2" (NPT 2")
Р/ R ¾ (BSP ¾)	Резьбовое (штуцер): R 3/4" (BSP 3/4")
Р/ R1 (BSP1)	Резьбовое (штуцер): R 1" (BSP 1")
Р/ R1 ½ (BSP1 ½)	Резьбовое (штуцер): R 1 1/2" (BSP 1 1/2")
Р/ R2 (BSP2)	Резьбовое (штуцер): R 2" (BSP 2")
Г/ G1	Накидная гайка: G 1"
Г/ G1 ¼	Накидная гайка: G 1 1/4"
Г/ G1 ½	Накидная гайка: G 1 1/2"
Г/ G2	Накидная гайка: G 2"
Г/ M33x1,5	Накидная гайка: M33×1,5
Г/ M48x2	Накидная гайка: M48×2
Г/ K1 (NPT1)	Накидная гайка: K 1" (NPT 1")
Г/ K1 ½ (NPT1 ½)	Накидная гайка: K 1 1/2" (NPT 1 1/2")
Г/ K2 (NPT2)	Накидная гайка: K 2" (NPT 2")
Г/ R1 (BSP1)	Накидная гайка: R 1" (BSP 1")
Г/ R1 ½ (BSP1 ½)	Накидная гайка: R 1 1/2" (BSP 1 1/2")
Г/ R2 (BSP2)	Накидная гайка: R 2" (BSP 2")
Ф(Исполнение/DN/PN)	Фланцевое: Исполнение / DN / PN
6. Диапазон температуры окружающей среды, °С	
40	-40…+60 °С
60	-60…+75 °С
Х	Спец. температура

7. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка)
М	1 ввод М20х1,5 для небронированного кабеля
ММ	2 ввода М20х1,5 для небронированного кабеля
Б	1 ввод М20х1,5 для бронированного кабеля
ББ	2 ввода М20х1,5 для бронированного кабеля
Х	Специальное исполнение
*Кабельный ввод подбирается отдельно.	
8. Длина ЧЭ	
ХХ	указать необходимую длину ЧЭ (min 65, max 3000, step 1)
9. Вид взрывозащиты прибора	
0	Без взрывозащиты
И	0Ex ia IIC T6…T1 Ga X
Б	1Ex ib IIC T6…T1 Gb X
Д	1Ex db IIC T6…T1 Gb X
ДИ	0/1 Ex ia/db IIC T6…T1 Ga/Gb X
Т	Ex tb IIIC T80°C…T440°C Da X
ИТ	0/1 Ex ia/tb IIIC T80°C…T440°C Da/Db X
ИП	Ex ia IIIC T80°C…T440°C Da X
10. Выходной сигнал	
0	Сухой контакт DPDT/SPDT
1	4…20 мА токовый выходной сигнал
4	Namur (8.2 В)
5	8/16 мА токовый выходной сигнал
6	7/14 мА токовый выходной сигнал
Х	Спец. исполнение выходного сигнала
11. Параметры контролируемой среды (Плотность, кг/м³ / Давление, МПа / Тем-ра, °С)	
М	Задать параметры среды… (Начальное значение плотности, кг/м³, Конечное значение плотности, кг/м³ (необязательное), Давление, МПа, Температура, °С)
мин. плотность 100 кг/м³, давление до 6,0 МПа, температура от -40 до +250 °С для жидкой среды, до +150 °С для сыпучей среды	
12. Дополнительные опции	
ТЧ	Термочехол РИЗУР
0	Без дополнительных опций
Х	Другое